

# Symbole pro údržbu a ošetřování textilií



## Praní

praní v pračce, může se vyvážet, normální chemické působení, máchání i odstředování

praní v pračce normální mechanické působení, máchání i odstředování

šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání při klesající teplotě vody, mírné odstředování

praní v pračce normální mechanické působení, máchání i odstředování

šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání při klesající teplotě vody, mírné odstředování

velmi šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání i odstředování, nesmí se ždímat ručně



velmi šetrné praní, mírné mechanické působení, máchání i odstředování

pouze ruční praní při max. teplotě 40 °C, velmi opatrné zacházení

nesmí se prát



## Bělení chlorem

může se bělit prostředky obsahující chlór

nesmí se bělit chlórem



## Žehlení

teplota max. 200 °C

teplota max. 150 °C

teplota max. 110 °C

nesmí se žehlit

# Symbole pro údržbu a ošetřování textilií



## Chemické čištění

může se čistit  
všemi  
obvykle  
používanými  
rozpuštědly  
i postupy

může se čistit  
tetrachlorem  
(perchloretylénem),  
benzínem,  
triflourtrichlorethanem  
nebo  
floutrichlormetanem  
obvyklými postupy

může se čistit  
stejnými  
postupy  
jako předchozí  
s omezeným  
přidáním vody,  
vyžaduje  
opatrnost  
při  
mechanickém  
působení a při  
volbě  
teploty sušení

může se čistit  
pouze benzínem  
nebo  
triflourtrichlorethane  
m  
obvyklými  
postupy

může se čistit  
stejnými  
prostředky  
jako předchozí  
s omezeným  
přidáním vody,  
vyžaduje  
opatrnost  
při mechanickém  
působení a při  
volbě  
teploty sušení

nesmí se  
chemicky  
čistit



---

## Sušení v bubnové sušičce

může se sušit  
v bubnové  
sušičce  
při normálním  
programu

může se sušit  
v bubnové sušičce  
při nižší teplotě  
sušení

nesmí se sušit  
v bubnové sušičce